

BÁO CÁO
Về tình hình sạt lở, đá rơi trên tuyến ĐT.627C
và đề xuất giải pháp khắc phục

Trong những năm vừa qua, được sự quan tâm của các cấp đã thực hiện đầu tư tuyến đường ĐH.64 (*nay là tuyến đường ĐT.627C do tỉnh quản lý*) là tuyến trục chính đi từ xã Ba Tơ đến xã Đặng Thùy Trâm và các xã, phường (*của thị xã Đức Phổ trước đây*) đã góp phần đảm bảo lưu thông của nhân dân trong vùng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giao lưu văn hóa, thu hút du lịch của địa phương.

Những ngày vừa qua, trên địa bàn xã có xảy ra mưa lớn kèm theo giông sét kéo dài, trên tuyến đường ĐT.627C đã làm các khối đá tảng (*có đường kính từ khoảng 0,2m đến 1,0m*) trên mái ta luy dương rơi xuống đường (*tại Km27+450*). Với tình hình nêu trên, UBND xã Đặng Thùy Trâm báo cáo một số nội dung như sau:

1. Hiện trạng

- Tuyến ĐT.627C đoạn từ Km22+500 đến Km28+500 qua địa bàn xã Đặng Thùy Trâm có nhiều mái taluy dương cao, vách đứng, địa chất chủ yếu là đất rời, tơi xốp, độ kết dính kém. Bên cạnh đó, trên các mái taluy còn tồn tại nhiều khối đá tảng lớn, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở xuống lòng đường trong thời gian tới.

- Thực tế thời gian qua đã xảy ra tình trạng đá rơi xuống mặt đường (*tại Km27+450*), gây cản trở giao thông và đe dọa an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

- UBND xã đã tổ chức kiểm tra, ghi nhận hiện trạng, phối hợp với đơn vị quản lý tuyến để hốt dọn đá rơi; đồng thời lắp đặt biển cảnh báo nguy hiểm tại các vị trí xung yếu và khuyến cáo người dân hạn chế lưu thông qua đoạn đường này khi có mưa lớn, giông sét.

2. Thiệt hại: Hiện nay mới chỉ xảy ra đá rơi, chưa gây thiệt hại về người và tài sản. Tuy nhiên nguy cơ sạt lở, đá rơi vẫn còn rất cao, nhất là trong mùa mưa bão sắp đến, vì mái taluy dương cao, vách đứng, địa chất chủ yếu là đất rời, tơi xốp, độ kết dính kém. Bên cạnh đó, trên các mái taluy còn tồn tại nhiều khối đá tảng lớn, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn giao thông và đời sống Nhân dân trong lưu thông hàng hóa, sản xuất, cán bộ công chức, viên chức đi làm việc và học sinh đi đến trường cấp III.

3. Giải pháp: UBND xã tiếp tục tổ chức kiểm tra, rà soát các điểm taluy có nguy cơ sạt lở, thông tin cho đơn vị quản lý tuyến kịp thời hốt dọn, xử lý đá rơi;

Vận động Nhân dân hạn chế qua lại khu vực nguy hiểm trong thời tiết mưa lớn, giông sét.

4. Kiến nghị, đề xuất

4.1. Sở Xây dựng tỉnh: Tiếp tục tổ chức kiểm tra, khảo sát, quan tâm đầu tư các vị trí mái ta luy có nguy cơ sạt lở của tuyến ĐT.627C, nhất là các vị trí mái ta luy dương có hệ số mái thẳng đứng và có hệ số mái thấp, đỉnh mái ta luy cao cần phải tạo hệ số mái và giạt cấp, gia cố mái nhằm hạn chế sạt lở đất, đảm bảo an toàn giao thông.

4.2. UBND tỉnh: Tuyến trục đường xã (từ Làng Leo đến giáp đường đi thôn Bùi Hui) đảm bảo an toàn, không có nguy cơ sạt lở, đây là tuyến song song với tuyến ĐT.627C, UBND xã xác định là tuyến đường tránh các vị trí nguy cơ đá rơi cao ở tuyến ĐT.627C. Tuy nhiên, đây là tuyến đường đất, chưa được đầu tư cứng hóa nên khó khăn trong việc đi lại (*mùa mưa trơn trượt, không đi lại được*), phục vụ nhu cầu giao thương của nhân dân thôn Bùi Hui với vùng lân cận (*169 hộ/595 nhân khẩu*) và cử tri đã nhiều lần đề nghị nhà nước đầu tư nhưng chưa có kinh phí thực hiện. Xuất phát từ thực tế trên, UBND xã Đặng Thùy Trâm, kính đề nghị UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo các sở, ngành có liên quan kiểm tra thực tế để đầu tư khẩn cấp tuyến đường xã (từ Làng Leo đến giáp đường đi thôn Bùi Hui) như sau: Tuyến dài 2.300m, nền đường 6,0m, mặt đường BTXM 4,0m với kinh phí đầu tư khẩn cấp khoảng 7 tỷ đồng để vừa bảo đảm an toàn giao thông, an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, cán bộ công chức, viên chức đi làm việc, giáo viên đi dạy và học sinh đi học khi lưu thông trên tuyến ĐT.627C và vừa đáp ứng nguyện vọng của cử tri tại địa phương.

(*Có hình ảnh đá rơi, vị trí nguy cơ sạt lở và hướng tuyến kèm theo*)

Ủy ban nhân dân xã Đặng Thùy Trâm kính báo cáo, kính mong sự quan tâm của quý cấp./.

*** Nơi nhận:**

- UBND tỉnh;
- Các Sở: Tài chính; Xây dựng; NN&MT tỉnh;
- TT Đảng ủy xã;
- TT HĐND xã;
- CT, PCT (KT) UBND xã;
- UBMT TQVN xã;
- VP HĐND&UBND xã;
- Phòng Kinh tế xã;
- Lưu: VT, KT(*Thành*).

(*Báo cáo*)

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Vân